

未病栄養コンサルタント監修

スポーツ弁当

食で応援メニュー

価格
で応援!!

栄養
で応援!!

ボリューム
で応援!!

コスパ幕の内弁当	栄養バランス弁当	タンパクリッチ弁当
¥800(税込) 団体様でお得に活用!  30個～受付可!	¥1,100(税込) スポーツに必要な栄養素 バランスよく!  10個～受付可!	¥1,500(税込) 一枚鶏で高タンパク ご飯も230gのボリューム!  10個～受付可!

チラシに希望がない場合もご相談可能です!
各お弁当の栄養情報などはHPに!
※御弁当の形状、内容は都度変わる可能性があります。

同崎市電美丘会館のレストランに繋がります。
「[中央総合公園 利用の旨](#)」を事前にお伝えください

同崎中央総合公園内
カフェ&レストラン OI TEL:0564-25-2213 / Mail:info@01.xxxr.jp

令和 6 年度提案事業 98
岡崎市の観光物産を取り扱う売店の出店及び
岡崎市の観光 P R の実施 記録写真

令和 6 年 8 月 18 日 (日)



観光売店 (エントランス)



観光売店 (エントランス)



観光売店 (エントランス)



パンフレットの設置

令和 6 年度提案事業 99
授産製品の販売 記録写真

令和 6 年 10 月 26 日（土）



授産製品の販売①



授産製品の販売②

令和 6 年度提案事業 100
情報コーナーの設置 記録写真



情報コーナーの設置①



情報コーナーの設置②



グリーンアドベンチャーin 中総 写真

2024 年 10 月 26 日（土）





フレッシュクリスマスツリーの寄せ植え講習（午後）



多肉パフェ作り体験（午後）



ハンギングバスケットづくり体験（午後）



花壇作り体験看板



花壇作り体験①



花壇作り体験②



花壇作り完成物



イベントチラシ

お客様からのご意見

令和 6 年 10 月

ご意見箱設置場所:

総合体育館ロビー、テニスコートクラブハウス、野球場受付、弓道場受付

件数: 2 件(体育館 2 件、テニスコート 0 件、野球場 0 件、弓道場 0 件)

ご意見(10月)

《総合体育館意見箱》

●体育館のトイレ、洋式にほしいものです。年寄りには困ります。

回答

ご意見ありがとうございます。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

洋式のトイレは 1F 東西の各廊下にあるトイレおよび 1F エントランス体育館側に設置してあります。そちらをご利用下さいますようご案内申し上げます。

●2階に遊ぶ場所をつくってください。おねがいします。

回答

ご意見ありがとうございます。

総合体育館エントランス 2F のご利用についてご提案をいただきましてありがとうございます。ご意見として参考にさせていただきます。今後とも中央総合公園をよろしくお願いいたします。

提案事業 NO.105 利用者ミーティング報告書

参加団体	意見・要望	意見・要望に対する回答・対応
岡崎弓道会	近的射場の安土の下にあるカーペットが破れている。新品と取り換えてほしい。	ご迷惑をおかけいたしました。 ご要望につきまして、早急に新品をご用意し、取り換えさせていただきます。 【対応】 今年度5月27日（月）に、近的射場の安土下のカーペットを取り換えました。
岡崎ソフト テニス協会	庭球場第2駐車場から庭球場まで上る階段が急なので手すりを付けてほしい。 会員が高齢化しているので、階段の上り下りがつらい。	ご不便をおかけして申し訳ございません。 ご意見の通り、第2駐車場から庭球場までの階段は急であるため、転倒や怪我の恐れがあり危険であると認識しております。 ただ、現状手すりの取り付けの予定はございません。 大変心苦しいですが、第1駐車場に駐車できそうな状況であれば優先してご利用いただき、第2駐車場に駐車いただいた場合は階段を避けて歩道側から庭球場に来ていただきますようお願い申し上げます。
	庭球場内のトイレに和式が多いため、洋式化してほしい。後ろに転んでしまうかもしれないので危険だと思う。	トイレの改修は、トイレを封鎖して実施する必要があるため、ご利用に影響が出てまいります。 時期や利用状況などを見極めたうえで、判断させていただきます。 現在のところ、洋式化を行う工事の予定はありません。 ご理解賜りますようお願いいたします。
岡崎テニス協会	12月の大会時に、3コートの面が歪んでいた。	工事が伴う作業であるため、利用に影響してしまう可能性があるため、直ち

	今早急にどうにかしろというわけではないが、今後人工芝の張替えを行う際には、測量をして水平にしてから張り替えた方がいい。	に対処することは難しいですが、今後試合運営に差支えがあると判断された場合は、修繕や改修を検討させていただきます。
	本部控室に空調がないため、夏場は暑い。熱中症の危険もあるため、空調設備を設置してほしい。	ご迷惑をおかけしており申し訳ございません。 高額な工事となるため、早急に対応することが難しく、現状の取り付け予定はございません。 ご不便をおかけしておりますが、休憩時間を増やしたりこまめに水分補給をしていただいたり、ご自身や各団体様で熱中症予防をしながら競技を行っていただきますようお願い申し上げます。
岡崎市相撲連盟	相撲場のトイレを洋式にしてほしい。 応援に来る人の中には高齢者が多いので転倒のリスクがある。子どもたちが利用しにくいので何とか洋式にできないか。	ご不便をおかけして申し訳ございません。 相撲場に関わらず屋外に設置されているトイレは和式の便器が多く、洋式便器の整備が追いついていないのが現状です。 ただ、工事費用が高額であるため直ちにトイレを洋式にする工事は行えない状況です。 総合体育館内や庭球場クラブハウスには洋式便器がございますので、そちらをご利用ください。

運動広場・球技場において塩化カルシウムを散布

運動広場



球技場



テニスコート人工芝張替履歴				
2024(R6)				
コート番号	内容	場所	実施者	実施日
1				
2				
3				
4				
5	部分補修	東側(コート外)	直営	8/10
6				
7				
8				
9				
10	部分張替	北西、南東、北東	業者	10/23
11	部分張替	北西、南東、北東、南西	業者	10/23
12	部分張替	南西側サーブエリア	直営	8/14
	部分張替	北西、南東、北東、南西	業者	10/23
13				
14				
15				
16				
センター				
練習1				
練習2				

5 番コート人工芝捲れ



着手前



完了




作業中

直営修繕

1 2 番コート南西側



着手前



完了



作業中

業者修繕

10番コート北西



10番コート南東



10 番コート北東



11 番コート北西側



11 番コート南東



1 1 番コート北東



1 1 番コート南西



1 2 番コート北西側



1 2 番コート南東側



1 2 番コート北東



1 2 番コート南西



岡崎中央総合公園 点検報告書(浮橋)

検査日令和6年9月21日

理事	副主幹	副主幹	係長	係長	リーダー	点検者
						

a: 健全な状態 b: 軽微な劣化がある状態 c: 修繕の必要な劣化がある状態 d: 緊急修繕が必要な劣化がある状態

場所	区分	点検項目	点検器具	判定	備考
恩賜池浮橋	A地点	手すり	部位全景（外観状況等）	目視	a・ <u>b</u> ・c・d
			錆などがないか（上部付近）	目視・打診	a・ <u>b</u> ・c・d
			錆などがないか（支柱付近）	目視・打診	a・ <u>b</u> ・c・d
			錆などがないか（下部付近）	目視・打診	a・ <u>b</u> ・c・d
			ぐらつきがないか	揺診	a・ <u>b</u> ・c・d
			破損など（破損ヶ所）	目視	a・ <u>b</u> ・c・d
			ネジ等ゆるみがないか（床部）	目視・打診	a・ <u>b</u> ・c・d
		床面部（木製部）	部位全景（外観状況）	目視	a・b・ <u>c</u> ・d
			腐食がないか	目視・打診	a・b・ <u>c</u> ・d 1ヶ所 A-10 A-12 A-16
			欠け、破損等がないか	目視・打診	a・ <u>b</u> ・c・d
			ぐらつきがないか	揺診	a・b・c・ <u>d</u> 2ヶ所
			歩行に支障ないか、段差はないか	歩く	a・ <u>b</u> ・c・d
		床面部（ネジ）	部位全景（外観状況・落下高さ等）	目視	a・ <u>b</u> ・c・d
			変色、錆はないか	目視	a・ <u>b</u> ・c・d
			ネジ頭は大丈夫か	目視	a・ <u>b</u> ・c・d
	B地点	手すり	部位全景（外観状況等）	目視	a・ <u>b</u> ・c・d
			錆などがないか（上部付近）	目視・打診	a・ <u>b</u> ・c・d
			錆などがないか（支柱付近）	目視・打診	a・ <u>b</u> ・c・d
			錆などがないか（下部付近）	目視・打診	a・ <u>b</u> ・c・d
			ぐらつきがないか	揺診	a・ <u>b</u> ・c・d
			破損など（破損ヶ所）	目視	a・ <u>b</u> ・c・d
			ネジ等ゆるみがないか（床部）	目視・打診	a・ <u>b</u> ・c・d
		床面部（木製部）	部位全景（外観状況）	目視	a・b・ <u>c</u> ・d
			腐食がないか	目視・打診	a・b・c・ <u>d</u> 8ヶ所
			欠け、破損等がないか	目視・打診	a・b・c・ <u>d</u> 6ヶ所
			ぐらつきがないか	揺診	a・b・ <u>c</u> ・d
			歩行に支障ないか、段差はないか	歩く	a・b・ <u>c</u> ・d
		床面部（ネジ）	部位全景（外観状況・落下高さ等）	目視	a・ <u>b</u> ・c・d
			変色、錆はないか	目視	a・ <u>b</u> ・c・d
			ネジ頭は大丈夫か	目視	a・ <u>b</u> ・c・d
		照明部	部位全景（外観状況等）	目視	<u>a</u> ・b・c・d
			ぐらつきはないか	目視・打診	<u>a</u> ・b・c・d
			ボックスの欠け、破損等がないか	目視・打診	<u>a</u> ・b・c・d
			ブラ板に破損ないか	目視	<u>a</u> ・b・c・d

恩賜池浮橋	C地点	手すり	部位全景（外観状況等）	目視	a・ <u>b</u> ・c・d	
			錆などがないか（上部付近）	目視・打診	a・ <u>b</u> ・c・d	
			錆などがないか（支柱付近）	目視・打診	a・ <u>b</u> ・c・d	
			錆などがないか（下部付近）	目視・打診	a・ <u>b</u> ・c・d	
			ぐらつきがないか	揺診	a・ <u>b</u> ・c・d	
			破損など（破損ヶ所）	目視	a・ <u>b</u> ・c・d	
			ネジ等ゆるみがないか（床部）	目視・打診	a・ <u>b</u> ・c・d	
		床面部（木製部）	部位全景（外観状況）	目視	a・b・ <u>c</u> ・d	5ヶ所
			腐食がないか	目視・打診	a・b・c・ <u>d</u>	
			欠け、破損等がないか	目視・打診	a・b・ <u>c</u> ・d	
			ぐらつきがないか	揺診	a・b・ <u>c</u> ・d	
			歩行に支障ないか、段差はないか	歩く	a・b・ <u>c</u> ・d	
		床面部（ネジ）	部位全景（外観状況）	目視	a・ <u>b</u> ・c・d	
			変色、錆はないか	目視	a・ <u>b</u> ・c・d	
			ネジ頭は大丈夫か	目視	a・ <u>b</u> ・c・d	
		ベンチ部	部位全景（外観状況等）	目視	a・b・c・d	ベンチ撤去 4月5日 ベンチ腐食のため
			腐食がないか（脚部）	目視・打診	a・b・c・d	
			腐食がないか（上部）	目視・打診	a・b・c・d	
			欠け、破損等がないか	目視・打診	a・b・c・d	
			ぐらつきは無い	目視・打診	a・b・c・d	
		照明部	部位全景（外観状況等）	目視	<u>a</u> ・b・c・d	
			ぐらつきはないか	目視・打診	<u>a</u> ・b・c・d	
			ボックスの欠け、破損等がないか	目視・打診	<u>a</u> ・b・c・d	
			ブラ板に破損ないか	目視	<u>a</u> ・b・c・d	
	D地点	手すり	部位全景（外観状況等）	目視	a・ <u>b</u> ・c・d	
			錆などがないか（上部付近）	目視・打診	a・ <u>b</u> ・c・d	
			錆などがないか（支柱付近）	目視・打診	a・ <u>b</u> ・c・d	
			錆などがないか（下部付近）	目視・打診	a・ <u>b</u> ・c・d	
			ぐらつきがないか	揺診	a・ <u>b</u> ・c・d	
			破損など（破損ヶ所）	目視	a・ <u>b</u> ・c・d	
			ネジ等ゆるみがないか（床部）	目視・打診	a・ <u>b</u> ・c・d	
		床面部（木製部）	部位全景（外観状況）	目視	a・b・ <u>c</u> ・d	17ヶ所
			腐食がないか	目視・打診	a・b・c・ <u>d</u>	
			欠け、破損等がないか	目視・打診	a・b・ <u>c</u> ・d	
			ぐらつきがないか	揺診	a・b・ <u>c</u> ・d	
			歩行に支障ないか、段差はないか	歩く	a・b・ <u>c</u> ・d	
		床面部（ネジ）	部位全景（外観状況）	目視	a・ <u>b</u> ・c・d	
			変色、錆はないか	目視	a・ <u>b</u> ・c・d	
			ネジ頭は大丈夫か	目視	a・ <u>b</u> ・c・d	
		ベンチ部	部位全景（外観状況等）	目視	a・b・ <u>c</u> ・d	2ヶ所
			腐食がないか（脚部）	目視・打診	a・b・c・ <u>d</u>	
			腐食がないか（上部）	目視・打診	a・b・ <u>c</u> ・d	
			欠け、破損等がないか	目視・打診	a・b・ <u>c</u> ・d	
			ぐらつきは無い	目視・打診	a・b・ <u>c</u> ・d	
		照明部	部位全景（外観状況等）	目視	<u>a</u> ・b・c・d	
			ぐらつきはないか	目視・打診	<u>a</u> ・b・c・d	
			ボックスの欠け、破損等がないか	目視・打診	<u>a</u> ・b・c・d	
			ブラ板に破損ないか	目視	<u>a</u> ・b・c・d	

恩賜池浮橋	E地点	手すり	部位全景（外観状況等）	目視	a・ b ・c・d	
			錆などがないか（上部付近）	目視・打診	a・ b ・c・d	
			錆などがないか（支柱付近）	目視・打診	a・ b ・c・d	
			錆などがないか（下部付近）	目視・打診	a・ b ・c・d	
			ぐらつきがないか	揺診	a・b・ c ・d	1ヶ所
			破損など（破損ヶ所）	目視	a・ b ・c・d	
			ネジ等ゆるみがないか（床部）	目視・打診	a・ b ・c・d	
		床面部（木製部）	部位全景（外観状況）	目視	a・b・ c ・d	
			腐食がないか	目視・打診	a・b・ c ・d	1ヶ所
			欠け、破損等がないか	目視・打診	a・ b ・c・d	
			ぐらつきがないか	揺診	a・ b ・c・d	
			歩行に支障ないか、段差はないか	歩く	a・ b ・c・d	
		床面部（ネジ）	部位全景（外観状況）	目視	a・ b ・c・d	
			変色、錆はないか	目視	a・ b ・c・d	
			ネジ頭は大丈夫か	目視	a・ b ・c・d	
		ベンチ部	部位全景（外観状況等）	目視	a・b・c・d	ベンチ撤去 4月4日
			腐食がないか（脚部）	目視・打診	a・b・c・d	ベンチ腐食の為
			腐食がないか（上部）	目視・打診	a・b・c・d	
			欠け、破損等がないか	目視・打診	a・b・c・d	
			ぐらつきは無い	目視・打診	a・b・c・d	
		照明部	部位全景（外観状況等）	目視	a ・b・c・d	
			ぐらつきはないか	目視・打診	a ・b・c・d	
			ボックスの欠け、破損等がないか	目視・打診	a ・b・c・d	
			ブラ板に破損ないか	目視	a ・b・c・d	
	F地点	手すり	部位全景（外観状況等）	目視	a・ b ・c・d	
			錆などがないか（上部付近）	目視・打診	a・ b ・c・d	
			錆などがないか（支柱付近）	目視・打診	a・ b ・c・d	
			錆などがないか（下部付近）	目視・打診	a・ b ・c・d	
			ぐらつきがないか	揺診	a・ b ・c・d	
			破損など（破損ヶ所）	目視	a・ b ・c・d	
			ネジ等ゆるみがないか（床部）	目視・打診	a・ b ・c・d	
		床面部（木製部）	部位全景（外観状況）	目視	a・b・ c ・d	
			腐食がないか	目視・打診	a・b・c・ d	2ヶ所
			欠け、破損等がないか	目視・打診	a・b・ c ・d	
			ぐらつきがないか	揺診	a・b・ c ・d	
			歩行に支障ないか、段差はないか	歩く	a・b・ c ・d	
		床面部（ネジ）	部位全景（外観状況・落下高さ等）	目視	a・ b ・c・d	
			変色、錆はないか	目視	a・ b ・c・d	
			ネジ頭は大丈夫か	目視	a・ b ・c・d	
		照明部	部位全景（外観状況等）	目視	a ・b・c・d	
			ぐらつきはないか	目視・打診	a ・b・c・d	
			ボックスの欠け、破損等がないか	目視・打診	a ・b・c・d	
			ブラ板に破損ないか	目視	a ・b・c・d	

恩賜池浮橋	G地点	手すり	部位全景（外観状況等）	目視	a・ b ・c・d	
			錆などがないか（上部付近）	目視・打診	a・ b ・c・d	
			錆などがないか（支柱付近）	目視・打診	a・ b ・c・d	
			錆などがないか（下部付近）	目視・打診	a・ b ・c・d	
			ぐらつきがないか	揺診	a・ b ・c・d	
			破損など（破損ヶ所）	目視	a・ b ・c・d	
			ネジ等ゆるみがないか（床部）	目視・打診	a・ b ・c・d	
		床面部（木製部）	部位全景（外観状況）	目視	a・b・ c ・d	
			腐食がないか	目視・打診	a・b・c・ d	5ヶ所
			欠け、破損等がないか	目視・打診	a・b・ c ・d	
			ぐらつきがないか	揺診	a・b・c・ d	2ヶ所
			歩行に支障ないか、段差はないか	歩く	a・b・ c ・d	
		床面部（ネジ）	部位全景（外観状況・落下高さ等）	目視	a・ b ・c・d	
			変色、錆はないか	目視	a・ b ・c・d	
			ネジ頭は大丈夫か	目視	a・ b ・c・d	

記録写真

作業前



作業中



作業後



作業前



作業中



作業後





舞台照明設備点検動作確認表

点検日：令和6年5月4日

点検設備	点検項目	
調光操作卓	主幹キースイッチ動作確認	○
	プリセットフェーダー動作確認	○
	メモリー操作部動作確認	○
	サブフェーダー動作確認	○
	パッチ操作部動作確認	○
シーリングトラスライト	ケーブル点検	○
	コンセント・配線点検	○
	取付状態点検	○
	ミラー点検	○
	ソケット点検	○
	電球点検	○
	レンズ点検	○
ボーダーライト	ケーブル点検	○
	コンセント・配線点検	○
	取付状態点検	○
	ミラー点検	○
	ソケット点検	○
	電球点検	○
	レンズ点検	○
サスペンションライト	ケーブル点検	○
	コンセント・配線点検	○
	取付状態点検	○
	ミラー点検	○
	ソケット点検	○
	電球点検	○
	レンズ点検	○
アップーホリゾンライト	ケーブル点検	○
	コンセント・配線点検	○
	取付状態点検	○
	ミラー点検	○
	ソケット点検	○
	電球点検	○
	レンズ点検	○

ウレタン塗装写真



令和6年度 提案事業117 エアハンフィルター清掃及びPa値測定報告書

エアハンフィルターのPa値の測定を行いました。以下各AHUのPa値の記録です。

AHU-No.	場所	リミット	前回測定値 (2024年11月30日)	今回測定値 (2025年2月22日)	前回からの 増減値	リミット まで	処置・備考	2024年2月25日の Pa値	2024年5月30日の Pa値	2024年8月30日 Pa値
1	錬成ロビー	300Pa	235Pa	235Pa	0Pa	55Pa	—	245Pa	245Pa	225Pa
2	第1錬成	300Pa	176Pa	176Pa	0Pa	104Pa	—	177Pa	176Pa	186Pa
3	第2錬成	300Pa	127Pa	127Pa	0Pa	182Pa	—	118Pa	137Pa	127Pa
4	トレーニング	300Pa	225Pa	—	—	125Pa	改修工事のため測定不可	200Pa	200Pa	200Pa
5	武道館本部	300Pa	80Pa	98Pa	18Pa	220Pa	—	70Pa	80Pa	80Pa
6	武道館ホール	300Pa	127Pa	127Pa	0Pa	153Pa	—	137Pa	127Pa	117Pa
7	武道館ホール	300Pa	137Pa	137Pa	0Pa	153Pa	—	147Pa	147Pa	156Pa
8	武道館ホール	300Pa	107Pa	98Pa	-9Pa	182Pa	—	118Pa	107Pa	117Pa
9	武道館ホール	300Pa	98Pa	98Pa	0Pa	182Pa	—	127Pa	107Pa	127Pa
10	体育館ロビー	350Pa	196Pa	—	—	174Pa	改修工事のため測定不可	157Pa	186Pa	205Pa
11	体育館本部	300Pa	125Pa	—	—	180Pa	改修工事のため測定不可	125Pa	120Pa	125Pa
12	体育館ホール	350Pa	156Pa	—	—	223Pa	改修工事のため測定不可	127Pa	137Pa	147Pa
13	体育館ホール	350Pa	117Pa	—	—	232Pa	改修工事のため測定不可	127Pa	127Pa	137Pa
14	体育館ホール	350Pa	225Pa	—	—	134Pa	改修工事のため測定不可	235Pa	196Pa	215Pa
15	体育館ホール	350Pa	176Pa	—	—	203Pa	改修工事のため測定不可	147Pa	156Pa	176Pa
16	エントランス1F	300Pa	125Pa	125Pa	0Pa	180Pa	—	120Pa	125Pa	125Pa
17	エントランス2F	330Pa	19Pa	19Pa	0Pa	261Pa	—	20Pa	19Pa	19Pa

「バスケットボールゴールの定期的にボードとリングの水平レベルを確認し、
水平調整や部品交換」実施報告書

＜体育館バスケットゴール【イノコ】＞


点検項目	結果	処置・備考・その他	実施日	作業写真
ゴールのボード水平確認	異常なし	-	2025/2/9	①
ゴールリングの水平確認	異常なし	-	2025/2/9	②
本体清掃	完了	-	2025/2/9	③
バッテリー液補充、充電	完了	-	2025/2/9	④
その他	-	-	-	-

＜武道館バスケットゴール【セノー】＞

点検項目	結果	処置・備考・その他	実施日	作業写真
ゴールのボード水平確認	異常なし	-	2025/2/9	⑤
ゴールリングの水平確認	異常なし	-	2025/2/9	⑥
本体清掃	完了	-	2025/2/9	⑦
その他	-	-	-	-

＜体育館 作業写真＞

①ゴールのボード水平確認



②ゴールリングの水平確認



③本体清掃




④バッテリー液確認



＜武道館 作業写真＞

⑤ゴールのボード水平確認



⑥ゴールリングの水平確認



⑦本体清掃



樹木点検表				点検事務所		OPS		点検日		令和5年5月10日				樹木点検の		異常なし・該当なし		空欄				
路線名				点検者		佐野 能行		点検箇所（住所）		岡崎市高隆寺町峠1 番地				凡例		異常あり・該当あり		○				
通し 番号	場 所	樹 種	幹 周 り （ cm ）	①維持管理上の問題						②活力点検				③樹木の異常				その他特記事項		点検結果		
				建 築 限 界 越 え 車 道 側	建 築 限 界 越 え 歩 道 側	道 路 施 設 と の 競 合	支 柱 直 し ・ 撤 去	太 枝 枯 れ ・ 折 れ	根 上 が り ・ 舗 装 ク ラ ック	④ の 「 ○ 」 （ 異 常 あ り ） の 個 数	葉 の 状 態	先 端 枝 の 枯 れ	枯 死 ・ 著 し い 衰 弱	キ ノ コ の 有 無	開 口 空 洞	樹 皮 枯 死 ・ 欠 損 ・ 腐 朽	病 虫 害 （ 穿 孔 痕 、 フ ラ ス ）	揺 れ	不 自 然 な 傾 斜	② + ③ の 「 ○ 」 （ 異 常 あ り ） の 個 数	特記事項は、左記の項目の詳細が分かる場合には記載。異常あり・該当あり＝「○」とした項目は、写真撮影必須。 記入例）キノコ発生の部位や種類、樹木異常の内容と部位、維持管理処置の必要理由や程度など。 異常なし・該当なしの項目は「空欄」とする。 右記の点検結果は、左記の分野ごとの「○異常あり」の合計個数が「1」以上あったら該当あり＝「○」とする。項目が全て空欄で、「○（異常あり）」の合計個数が「0」の場合は、概ね良好・異常なしに該当あり＝「○」とする。	概 ね 良 好 ・ 異 常 な し
1	ボスケ周辺	クスノキ	124						0									0				
2	ボスケ周辺	クスノキ	127						0									0				
3	ボスケ周辺	クスノキ	99						0									0				
4	ボスケ周辺	クスノキ	112						0									0				
5	ボスケ周辺	クスノキ	112						0									0				
6	ボスケ周辺	クスノキ	96						0									0				
7	ボスケ周辺	クスノキ	88						0									0				
8	ボスケ周辺	クスノキ	119						0									0				
9	ボスケ周辺	クスノキ	112						0									0				
10	ボスケ周辺	クスノキ	100						0									0				
11	ボスケ周辺	クスノキ	88						0									0				
12	ボスケ周辺	クスノキ	85						0		○	○						2				
13	風の道	ユリノキ	82						0									0				
14	風の道	ユリノキ	88						0									0				
15	風の道	ユリノキ	102						0									0				
16	風の道	ユリノキ	130						0									0				
17	風の道	ユリノキ	116						0									0				
18	風の道	ユリノキ	84						0									0				
19	風の道	ユリノキ	92						0									0				
20	風の道	ユリノキ	90						0									0				
21	風の道	ユリノキ	30						0									0	植栽したもの			
22	風の道	ユリノキ	114						0									0				
23	風の道	ユリノキ	82						0			○						1				
24	風の道	ユリノキ	78						0			○						1				
25	風の道	ユリノキ	81						0			○						1				
26	風の道	ユリノキ	71						0					○				1				
27	風の道	ユリノキ	96						0									0				
28	風の道	ユリノキ	122						0									0				
29	風の道	ユリノキ	156						0									0				
30	風の道	ユリノキ	133						0									0				
31	ブロムナード	アメリカフウ	108						0									0				
32	ブロムナード	アメリカフウ	115						0									0				
33	ブロムナード	アメリカフウ	105						0									0				
34	ブロムナード	アメリカフウ	100						0									0				
35	ブロムナード	アメリカフウ	104						0									0				
36	ブロムナード	アメリカフウ	97						0									0				
37	ブロムナード	アメリカフウ	93						0									0				
38	ブロムナード	アメリカフウ	98						0									0				


ユキヤナギ生育状況



マツバギク補植



クチナシ生育状況



自然観察の里順応的管理の実施 写真



着手前



作業中



完了後



着手前



作業中



完了後



犬の散歩マナー記録簿

日付	令和 6 年 6 月 9 日 (12)		
天候	晴 ・ 曇 ・ 雨 ・ 雪		
出発時間	14 時 00 分		
帰着時間	14 時 35 分		
巡視者名	【体育館】 中根	【野球場】	
チラシ配布数	0 枚		
リードしている	0 組		
リードしていない	0 組		
発見場所	犬種	サイズ	飼い主の特徴
		大・中・小	
		大・中・小	
		大・中・小	
		大・中・小	
		大・中・小	
その他啓蒙活動			

クーリングタワーの塩素注入機の日視点検

2024年10月	曜日	CT-1	CT-2	CT-3	その他、オーバーフロー等、何か異常があれば記入して下さい。
1日	火	○	○	○	
2日	水				
3日	木				
4日	金	○	○	○	
5日	土	○	○	○	
6日	日	○	○	○	
7日	月				
8日	火				
9日	水	○	○	○	
10日	木	○	○	○	
11日	金				
12日	土	○	○	○	
13日	日	○	○	○	
14日	月				
15日	火				
16日	水				
17日	木	○	○	○	
18日	金				
19日	土				
20日	日				
21日	月				
22日	火				
23日	水				
24日	木	○	○	○	
25日	金	○	○	○	
26日	土				
27日	日	○	○	○	
28日	月				
29日	火				
30日	水				

目視点検の結果、異常がなければ「○」、異常があれば「×」を記入。

※冷温水機（CH-1、CH-2、CH-3）起動中、塩素が少なくなると注入機が作動します。

その際、数秒毎に「カチッ、カチッ」と音が鳴りますが異常ではありません。

¥¥PC-001¥d¥業務係¥書式¥施設安全点検¥塩素注入機目視点検表.xlsx

📁 ファイルの保存場所です