

図書館・博物館等

No.	施設名	ページ
106	図書館交流プラザ	133
107	美術博物館	134
108	美術館	135
109	岡崎地域文化広場	136
110	郷土館（旧額田郡公会堂及物産陳列所）	137
111	旧本多忠次邸	138
112	旧愛知県第二尋常中学校講堂	139

No.	106
小分類	図書館・博物館等

1 施設概要

施設名称	図書館交流プラザ
所在地	康生通西4丁目71
内容	図書館を中核とした、市民の生涯学習の推進を図るとともに、「活動支援」「文化創造」「交流」の機能を加えた複合施設
施設所管課	市民協働推進課（令和3年度から生涯学習課）
特記事項	複合施設：中央図書館

2 対象建物と状態

棟名称	完成年月	延床面積 (㎡)	構造	耐震		点検結果	
				診断	補強	屋根	外壁
図書館交流プラザ	2008年3月	23,981	鉄筋コンクリート造	-	-	D	A
東駐車場管理事務所	2008年10月	1	鉄骨造	-	-	A	B
東駐車場便所	2015年1月	5	鉄筋コンクリート造	-	-	A	A
城北遊園便所	2007年10月	10	鉄筋コンクリート造	-	-	B	B
康生地下駐車場	1971年3月	1,531	鉄筋コンクリート造	有	不要	A	B

3 今後の取組方針

長期的な方向性	1棟あたりの延床面積が市民利用施設で最大であり、維持管理コストの規模も大きいことから、複合化している他の施設にも留意した計画的な改修により、安定したサービスの提供と効率化によるコストの低減を図る。
今後10年間の取組みの方向性	改修を要する部材が見られるため、施設の長寿命化に係る工事を実施し維持保全を図る。

4 対策の内容と概算費用

実施内容	概算費用（千円）	備考
長寿命化	507,243	屋根・外壁・設備（受変電・昇降機）

No.	107
小分類	図書館・博物館等

1 施設概要

施設名称	美術博物館
所在地	高隆寺町字峠 1
内容	博物館法に基づき設置された、歴史・民俗等の資料収集や展示などを行うための施設
施設所管課	美術博物館
特記事項	

2 対象建物と状態

棟名称	完成年月	延床面積 (㎡)	構造	耐震		点検結果	
				診断	補強	屋根	外壁
美術博物館	1995 年 11 月	6,468	鉄骨鉄筋コンクリート造	-	-	D	D
倉庫（美博西）	1999 年 3 月	26	軽量鉄骨造	-	-	A	A

3 今後の取組方針

長期的な方向性	美術品の収蔵や展示の設備等を有し他の施設に比べて維持管理のコストが高くなる傾向にあることから、計画的な改修による安定したサービスの提供と効率化によるコストの低減を図る。また、施設の更新時には稼働状況、他施設との機能重複の状況等を踏まえ、規模の適正化を検討する。
今後 10 年間の取組みの方向性	改修を要する部材が見られるため、施設の長寿命化に係る工事を実施し維持保全を図る。

4 対策の内容と概算費用

実施内容	概算費用（千円）	備考
長寿命化	2,000,000	屋根・外壁・設備（受変電・発電・防災・通信・空調・便所・消火・昇降機・給排水衛生）・内部

No.	108
小分類	図書館・博物館等

1 施設概要

施設名称	美術館
所在地	明大寺町字茶園 1 1 - 3
内容	地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき設置された、市民が美術活動などを行うための施設
施設所管課	美術館
特記事項	

2 対象建物と状態

棟名称	完成年月	延床面積 (㎡)	構造	耐震		点検結果	
				診断	補強	屋根	外壁
本館棟	1972 年 8 月	1,542	鉄筋コンクリート造	有	不要	B	C
本館収蔵庫部分	1978 年 3 月	231	鉄筋コンクリート造	有	不要	B	D
東館棟	1971 年 8 月	2,476	鉄筋コンクリート造	有	済	A	D
東館書庫	1993 年 9 月	96	軽量鉄骨造	-	-	A	B
屋外便所	1996 年 1 月	7	鉄筋コンクリート造	-	-	A	B
本館エレベーター棟	2017 年 3 月	28	鉄骨造	-	-	A	A

3 今後の取組方針

長期的な方向性	美術品の収蔵や展示の設備等を有し他の施設に比べて維持管理のコストが高くなる傾向にあることから、計画的な改修による安定したサービスの提供と効率化によるコストの低減を図る。また、施設の更新時には稼働状況、他施設との機能重複の状況等を踏まえ、規模の適正化を検討する。
今後 10 年間の取組みの方向性	改修を要する部材が見られるため、施設の長寿命化に係る工事を実施し維持保全を図る。

4 対策の内容と概算費用

実施内容	概算費用（千円）	備考
長寿命化	145,348	外壁・設備（昇降機）

No.	109
小分類	図書館・博物館等

1 施設概要

施設名称	岡崎地域文化広場
所在地	岡町字鳥居戸1-1
内容	市の施策により設置された、子どもの美術作品の収集展示や創作活動などを行うための施設
施設所管課	地域文化広場
特記事項	

2 対象建物と状態

棟名称	完成年月	延床面積 (㎡)	構造	耐震		点検結果	
				診断	補強	屋根	外壁
子ども美術博物館	1985 年 1 月	3,948	鉄筋コンクリート造	-	-	A	A
子ども美術博物館（増築）	1989 年 2 月	340	鉄筋コンクリート造	-	-	A	A
野外便所A	1985 年 1 月	54	鉄筋コンクリート造	-	-	A	A
野外便所B	1985 年 1 月	54	鉄筋コンクリート造	-	-	B	A
自転車置場A	1985 年 1 月	104	鉄筋コンクリート造	-	-	A	A
自転車置場B	1985 年 1 月	104	鉄筋コンクリート造	-	-	A	A
売店	1985 年 3 月	66	鉄筋コンクリート造	-	-	A	A

3 今後の取組方針

長期的な方向性	美術品の収蔵や展示の設備等を有し他の施設に比べて維持管理のコストが高くなる傾向にあることから、計画的な改修による安定したサービスの提供と効率化によるコストの低減を図る。また、施設の更新時には稼働状況、他施設との機能重複の状況等を踏まえ、規模の適正化を検討する。
今後 10 年間の取組みの方向性	当面長寿命化等に係る工事の予定はないため、最小限の維持保全を実施する。

4 対策の内容と概算費用

実施内容	概算費用（千円）	備考

No.	110
小分類	図書館・博物館等

1 施設概要

施設名称	郷土館（旧額田郡公会堂及物産陳列所）
所在地	朝日町3丁目36-1
内容	歴史文化に触れ、継承・活用するための施設
施設所管課	教育委員会事務局社会教育課
特記事項	

2 対象建物と状態

棟名称	完成年月	延床面積 (㎡)	構造	耐震		点検結果	
				診断	補強	屋根	外壁
本館棟	1913 年 12 月	532	木造	有	未	-	-
収蔵庫棟	1913 年 12 月	171	木造	有	未	-	-
作業棟	1913 年 12 月	53	木造	有	未	-	-

3 今後の取組方針

長期的な方向性	「旧額田郡公会堂及物産陳列所保存活用計画」に基づく保存活用整備を実施し、集会機能や展示機能を中心とした施設の活用を図る。
今後 10 年間の取組みの方向性	「旧額田郡公会堂及物産陳列所保存活用計画」に基づく整備の実施を検討する。

4 対策の内容と概算費用

実施内容	概算費用（千円）	備考

No.	111
小分類	図書館・博物館等

1 施設概要

施設名称	旧本多忠次邸
所在地	欠町字足延40-1
内容	歴史文化に触れ、継承・活用するための施設
施設所管課	教育委員会事務局社会教育課
特記事項	

2 対象建物と状態

棟名称	完成年月	延床面積 (㎡)	構造	耐震		点検結果	
				診断	補強	屋根	外壁
旧本多忠次邸	2012 年 1 月	535	木造	-	-	B	B

3 今後の取組方針

長期的な方向性	国の登録有形文化財の登録施設として適切な維持管理を行うとともに活用手法の検討を図る。
今後 10 年間の取組みの方向性	当面長寿命化等に係る工事の予定はないため、最小限の維持保全を実施する。

4 対策の内容と概算費用

実施内容	概算費用（千円）	備考

No.	112
小分類	図書館・博物館等

1 施設概要

施設名称	旧愛知県第二尋常中学校講堂
所在地	針崎町字春咲 1 - 1
内容	歴史文化に触れ、継承・活用するための施設
施設所管課	教育委員会事務局社会教育課
特記事項	

2 対象建物と状態

棟名称	完成年月	延床面積 (㎡)	構造	耐震		点検結果	
				診断	補強	屋根	外壁
旧愛知県第二尋常中学校講堂	1897 年 1 月	342	木造	有	未	-	-

3 今後の取組方針

長期的な方向性	国の登録有形文化財の登録施設として適切な維持管理を行うとともに活用手法の検討を図る。
今後 10 年間の取組みの方向性	当面長寿命化等に係る工事の予定はないため、最小限の維持保全を実施する。

4 対策の内容と概算費用

実施内容	概算費用（千円）	備考

