

美合町地内における土壌・地下水汚染に伴う、 周辺での地下水汚染は認められませんでした。

平成22年9月16日(木)に公表した伊藤忠エネクス株式会社 美合給油所の土壌・地下水汚染について、市は、その周辺での汚染範囲を確認するため地下水調査を実施したところ、汚染は認められませんでした。

1 調査結果

平成22年9月27日(月)に事業場周辺の井戸3本の地下水を採取し、事業者からの報告で土壌汚染等対策基準(地下水基準)を超過していたベンゼン及び土壌汚染等対策基準(土壌溶出量基準)を超過していた鉛及びその化合物について調査した結果、全ての井戸で地下水基準に適合しており、周辺での地下水汚染は認められませんでした。

No.	採取場所	検査項目	測定結果[mg/L]	環境基準値[mg/L]
1	美合町北屋敷	ベンゼン	<0.001	0.01
		鉛及びその化合物	<0.005	0.01
2	美合町北屋敷	ベンゼン	<0.001	0.01
		鉛及びその化合物	<0.005	0.01
3	美合町北屋敷	ベンゼン	<0.001	0.01
		鉛及びその化合物	<0.005	0.01

2 今後の対応

事業者は、地下水の汲み上げを行い、曝気・活性炭吸着処理を実施して地下水の浄化を実施します。市は、事業者に対し、土壌・地下水汚染に係る措置を適切に実施するよう指導していきます。