


岡崎市浸水実績図


〔 東海豪雨 軽量版 〕

この地図は、時間雨量79mmを記録した平成12年9月の「東海豪雨」により発生した浸水実績を示すものです。
浸水被害は、雨の降り方や土地利用の変化等により変わります。土地利用の際には、十分留意した計画としてください。

S:1:20,000




●浸水深目安



凡 例	
	1.05m<浸水深
	0.90m<浸水深≤1.05m
	0.75m<浸水深≤0.90m
	0.60m<浸水深≤0.75m
	0.45m<浸水深≤0.60m
	0.30m<浸水深≤0.45m
	0.15m<浸水深≤0.30m

●浸水深測定方法



●注意事項

○この地図は東海豪雨の浸水被害報告、被害状況調査、分析資料等を基に作成したものであり、すべての浸水箇所を反映したものではありません。
○道路冠水、農地冠水は表示されていない場合があります。
○浸水深は道路面からの高さで表示しているため、各戸で被害状況が異なる場合があります。
○浸水深には誤差がある場合があります。
○本図面は簡素化された地形図を使用し、解像度を下げています。

連絡先：上下水道局下水工事課 0564-23-6302
<http://www.city.okazaki.lg.jp/1100/1113/1177/p007128.html>

令和4年8月修正