


岡崎支所管内（東海豪雨）

軽量版

この地図は、時間雨量79mmを記録した平成12年9月の「東海豪雨」により発生した浸水実績を示すものです。
 浸水被害は、雨の降り方や土地利用の変化等により変わります。土地利用の際には、十分留意した計画としてください。



使用上の注意

- この地図は東海豪雨の浸水被害報告、被害状況調査、分析資料等を基に作成したものであり、すべての浸水箇所を反映したものではありません。
- 道路冠水、農地冠水は表示されていない場合があります。
- 浸水深は道路面からの高さで表示しているため、各戸で被害状況が異なる場合があります。
- 浸水深には誤差がある場合があります。
- 本図面は簡素化された地形図を使用し、解像度を下げています。

| 凡例 | |
|----|--------|
| | 支所界 |
| | 市街化区域界 |
| | 市町村界 |
| | 風水害避難所 |

| 凡例 | | |
|----|-----------------|------|
| | 1.05m<浸水深 | 床上浸水 |
| | 0.90m<浸水深≤1.05m | |
| | 0.75m<浸水深≤0.90m | |
| | 0.60m<浸水深≤0.75m | |
| | 0.45m<浸水深≤0.60m | 床下浸水 |
| | 0.30m<浸水深≤0.45m | |
| | 0.15m<浸水深≤0.30m | |