


本庁管内（東海豪雨）

軽量版

この地図は、時間雨量79mmを記録した平成12年9月の「東海豪雨」により発生した浸水実績を示すものです。浸水被害は、雨の降り方や土地利用の変化等により変わります。土地利用の際には、十分留意した計画としてください。



使用上の注意

○この地図は東海豪雨の浸水被害報告、被害状況調査、分析資料等を基に作成したものであり、すべての浸水箇所を反映したものではありません。

○道路冠水、農地冠水は表示されていない場合があります。

○浸水深は道路面からの高さで表示しているため、各戸で被害状況が異なる場合があります。

○浸水深には誤差がある場合があります。

○本図面は簡素化された地形図を使用し、解像度を下げています。

凡例	
	支所界
	市街化区域界
	市町村界
	風水害避難所

凡例	
	1.05m<浸水深
	0.90m<浸水深≤1.05m
	0.75m<浸水深≤0.90m
	0.60m<浸水深≤0.75m
	0.45m<浸水深≤0.60m
	0.30m<浸水深≤0.45m
	0.15m<浸水深≤0.30m

床上浸水
床下浸水