

橋目町地内における土壌・地下水汚染に伴う、 周辺での地下水汚染は認められませんでした。

平成21年12月 8 日（火）に公表しました、出光興産株式会社エナジーボックス橋目トライアングルSSの土壌・地下水汚染について、市は、その汚染範囲を確認するために、周辺での地下水調査を実施しました。その結果は下記のとおりです。

記

1 周辺調査結果

事業場の周辺約1000m内の井戸 7 本について、平成21年12月10日（木）および12月15日（火）に地下水を採取し、事業者からの報告で土壌汚染等対策基準（地下水基準）を超過していたベンゼンについて調査をしました。

その結果、すべての井戸で地下水基準に適合しており、周辺での地下水汚染は認められませんでした。

調査結果

No.	採取場所	検査項目	調査日	測定結果	環境基準値
1	小針町	ベンゼン	12月10日	<0.001	0.01
2	小針町			<0.001	
3	橋目町			<0.001	
4	橋目町			<0.001	
5	橋目町			<0.001	
6	橋目町			<0.001	
7	橋目町		12月15日	<0.001	

2 今後の対応

事業者は、原位置において化学的処理を行うことで土壌及び地下水の浄化を実施します。市は、事業者に対し、土壌・地下水汚染にかかる措置を適切に実施するよう指導していきます。