

個別施設計画【中央総合公園】

棟名称	完成年月	延床面積 (㎡)	構造	点検結果		修繕年度										(千円)
				屋根	外壁	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	
野球場	1991年3月	11,971	鉄筋コンクリート造	C	C		○			○	○	○	○			468,300
エントランス	1991年11月	3,580	鉄筋コンクリート造	C	D										○	721
体育館	1991年11月	8,540	鉄筋コンクリート造	B	A											
武道館	1991年11月	6,380	鉄筋コンクリート造	B	A	○										275,008
錬成道場	1991年11月	4,210	鉄筋コンクリート造	D	A			○							○	51,507
弓道場	1993年12月	1,525	鉄骨造	B	B		○									49,005
テニスコート							○									163,702
テニスコートクラブハウス	1994年8月	372	鉄筋コンクリート造	D	A						○					9,215
アーチェリー場							○									15,642
アーチェリー場射場	1996年3月	112	鉄骨造	B	A											
スコアボード棟	2009年2月	486	鉄筋コンクリート造	A	C											
運動広場							○									104,192
球技場							○									6,094
その他25棟 (クラブハウス、倉庫、便所等)	1990年4月	1,951	鉄筋コンクリート造等				○				○					40,279

1,183,665

■判定基準

- A: 維持管理上の問題はない
- B: 軽微な対応を要する
- C: 修繕・部品交換での対応が必要
- D: 改修・更新が必要
- E: 早急に改修・更新が必要

個別施設計画【岡崎公園】

棟名称	完成年月	延床面積(m ²)	構造	点検結果		修繕年度										(千円)	備考
				屋根	外壁	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	合計	
巽閣北館公会堂	1965年5月	80	鉄筋コンクリート造	C	B												
茶室(城南亭)	1988年7月	265	木造	A	B												
茶室(葵松庵)	1989年2月	122	木造	B	B												
大手門	1993年3月	140	鉄筋コンクリート造	A	B												
巽閣北館公会堂	2002年3月	159	鉄筋コンクリート造	A	B												
観光案内所	2009年2月	79	木造	A	A												
東隅櫓	2010年3月	55	木造	A	B												
岡崎城二の丸能楽堂	1989年10月	372	木造														
管理事務所(2棟)	2009年2月	40	不明														
その他11棟(倉庫、便所等)	1960年3月	509	コンクリートブロック造等														

0

■判定基準

- A: 維持管理上の問題はない
- B: 軽微な対応を要する
- C: 修繕・部品交換での対応が必要
- D: 改修・更新が必要
- E: 早急に改修・更新が必要

個別施設計画【東公園】

棟名称	完成年月	延床面積(m ²)	構造	点検結果		修繕年度										(千円)	備考
				屋根	外壁	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	合計	
本多光太郎資料館	1970年2月	83	木造	A	A												
野外ステージ	1974年10月	108	鉄骨造	A	B												
東公園動物管理棟	1984年4月	77	軽量鉄骨造	B	A												
とうじゅ庵	1985年3月	52	木造	A	B												
東公園管理棟	1988年3月	351	鉄筋コンクリート造	A	B												
南北亭	1994年1月	38	木造	A	A												
ステージ休憩棟	2001年2月	160	鉄骨造	A	B												
倉庫	1994年3月	233	鉄骨造														
動物舎(18棟)	1985年7月	806	軽量鉄骨造														
その他7棟(倉庫、便所等)	1983年1月	430	木造														

0

■判定基準

- A: 維持管理上の問題はない
- B: 軽微な対応を要する
- C: 修繕・部品交換での対応が必要
- D: 改修・更新が必要
- E: 早急に改修・更新が必要

個別施設計画【南公園】

棟名称	完成年月	延床面積(m ²)	構造	点検結果		修繕年度										(千円)	備考
				屋根	外壁	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	合計	
岡崎市民プール事務所	1972年7月	83	鉄骨造	C	B												
事務所	1974年3月	108	鉄筋コンクリート造	C	C												
車庫	1974年3月	77	鉄骨造	C	B												
倉庫	1974年3月	52	コンクリートブロック造	C	B												
クラブハウス	1974年3月	351	鉄筋コンクリート造	B	B												
管理事務所	1986年3月	38	鉄筋コンクリート造	C	B												
丸屋根型便所	1995年3月	160	鉄筋コンクリート造	A	B												
駅舎	2008年3月	233	鉄骨造	A	C												
便所(森の中)	1962年4月	806	不明	B	A												
便所(メリーゴーランド横)	2017年2月	430	鉄筋コンクリート造	A	A												

0

■判定基準

- A: 維持管理上の問題はない
- B: 軽微な対応を要する
- C: 修繕・部品交換での対応が必要
- D: 改修・更新が必要
- E: 早急に改修・更新が必要

個別施設計画【奥殿陣屋】

棟名称	完成年月	延床面積(m ²)	構造	点検結果		修繕年度										(千円)	備考
				屋根	外壁	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	合計	
書院	1985年3月	188	木造	B	C								○			5,680	
茶店	1987年3月	82	木造	A	A												
花火展示棟	1987年7月	16	木造	A	A												
資料館	1989年3月	102	木造	B	B												
金鳳亭	1991年3月	164	木造	B	B												
案内所	1998年10月	17	木造	A	A												
便所	2003年9月	9	軽量鉄骨造	A	A												

■判定基準

- A: 維持管理上の問題はない
- B: 軽微な対応を要する
- C: 修繕・部品交換での対応が必要
- D: 改修・更新が必要
- E: 早急に改修・更新が必要