



交通死亡事故

発生速報⑩


- 発生日時 令和5年12月17日（日） 午後8時15分ころ
- 発生場所 岡崎市矢作町字下川成地内 岡崎市道
- 当事者 普通自動二輪（30歳代・男性）
- 事故概要 事故当時者は走行中、道路右側に設置された電柱に衝突し、死亡したものの



- 現場の状況



現場写真



事故防止のポイント

ライダーのみなさんへ！

二輪車は転倒の危険がある乗り物です！

- 運転をする際は、ヘルメットは正しく着用し、速度は控え、周りをよく見て安全な走行をお願いします。
- 気温の低下による路面状況の変化、体調の急変による集中力低下等は、思わぬ事故を起こすことがあります。危険を感じた時は、運転を中止してください。
- また、万が一、事故の当事者になった時の衝撃に備え、プロテクターやエアバック付きジャケットを着用しましょう。