

岡崎市浸水実績図

〔 東海豪雨 〕

この地図は、時間雨量79mmを記録した平成12年9月の「東海豪雨」により発生した浸水実績を示すものです。
浸水被害は、雨の降り方や土地利用の変化等により変わります。
土地利用の際には、十分留意した計画としてください。

平成12年東海豪雨被害状況（9月11日～12日）


	戸数	面積
床上浸水	414戸	64ha
床下浸水	1,193戸	184ha

●災害状況写真




大和町付近

●60分最大雨量図（H12.9.11～H12.9.12）




所管	番号	観測所	所管	番号	観測所	所管	番号	観測所
気象庁	1	岡崎(黄台)	岡交省	5	岩津	岡崎市	9	養父小
岡交省	2	岡崎(上里)	岡崎市	6	消防本部	〃	10	矢作市民センター
〃	3	坂形	〃	7	矢作南小	〃	11	新道山中
〃	4	宮崎	〃	8	細川小	〃	12	養父山荘

●時間雨量図【⑩矢作市民センター】




●浸水深目安



凡 例	
1.05m<浸水深	床上浸水
0.90m<浸水深≤1.05m	
0.75m<浸水深≤0.90m	
0.60m<浸水深≤0.75m	
0.45m<浸水深≤0.60m	床上浸水
0.30m<浸水深≤0.45m	
0.15m<浸水深≤0.30m	床下浸水

●浸水深測定方法



●注意事項

○この地図は東海豪雨の浸水被害報告、被害状況調査、分析資料等を基に作成したものであり、すべての浸水箇所を反映したものではありません。
○道路冠水、農地冠水は表示されていない場合があります。
○浸水深は道路路面からの高さで表示しているため、各戸で被害状況が異なる場合があります。
○浸水深には誤差がある場合があります。

連絡先：上下水道局下水工事課 0564-23-6302
<http://www.city.okazaki.lg.jp/1100/1113/1177/p007128.html>

令和4年8月修正