

油による地下水汚染がありました。

本日9時30分、島町地内にて電線の地中化工事(発注者:愛知県西三河建設事務所)を行っている施行者((株)桐山組)から、掘削時に油による地下水汚染を発見したとの通報が市にありました。

市の職員が現地を確認したところ、地下水に油状のものと油臭を確認しました。市では原因調査を行うとともに、地下水の水質調査を実施しています。

今後は周辺の地下水調査を行うとともに、近隣住民の井戸所有者に対し、飲用を控えるよう周知しています。