

地下水汚染の報告がありました。

本日、新東名高速道路の建設に伴う地下水への影響を監視する観測用の井戸で水銀の基準値を超過しているとの報告が、中日本高速道路株式会社からありました。また、岡崎市も水質調査を行った結果、同様の基準値超過を確認しました。

なお、中日本高速道路株式会社が施工している本線からの排水の水質検査において、水銀は確認されておりません。その概要は、下記のとおりです。

記

1 水質監視地点 牧平町及び榎山町地内(別紙参照)

2 報告内容

(1) 報告年月日 平成27年3月30日 月曜日

(2) 調査結果 総水銀について、次のとおり一部の調査地点において、地下水の環境基準値を超過しました。

特定有害物質名	測定結果 最大値	地下水基準	調査地点	超過地点数 ／調査地点数
総水銀	0.0007mg/L (1.4倍)*	0.0005 mg/L以下	周辺河川	0/4
			沈砂池	0/6
			盛土内排水	0/1
			観測井戸	2/10

* ()内は、地下水基準に対する倍率

3 市の対応 周辺の飲用井戸の有無を確認し、井戸の所有者に対して飲用指導を行っていきます。