

施設の点検

| 点検年月日 | 点検個所及び異常の有無 | | | | 必要な措置を講じた 年月日とその内容 |
|----------|-------------|-----------|-----|---------|-----------------------|
| | ガス抜き管 | 管理用道路(幹線) | 看板等 | 浸出水処理施設 | |
| R5.03.27 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| R5.02.24 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| R5.01.26 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| R4.12.26 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| R4.11.28 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| R4.10.27 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| R4.09.26 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| R4.08.29 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| R4.07.26 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| R4.06.28 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| R4.05.27 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| R4.04.25 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| R4.03.28 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| R4.02.25 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| R4.01.28 | 無 | 無 | 無 | 無 | ガス抜き管破損確認。1/22修繕完了 |
| R3.12.23 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| R3.11.30 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| R3.10.28 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| R3.09.29 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| R3.08.27 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| R3.07.26 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| R3.06.29 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| R3.05.25 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| R3.04.27 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| R3.03.30 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| R3.02.24 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| R3.01.26 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| R2.12.22 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| R2.11.24 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| R2.10.27 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| R2.09.29 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| R2.08.25 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| R2.07.28 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| R2.06.23 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| R2.05.26 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| R2.04.28 | 無 | 無 | 無 | 無 | |

※毎月月末(祝祭日を含む月～金)に目視により点検しています。

点検内容については維持管理に関する計画書参照