

未就学児が日常的に集団で移動する経路の緊急安全点検を踏まえた対策実施状況について

保育施設名	路線名	箇所名・住所	危険内容	対策内容	対策状況	事業主体
根石保育園	市道 竹橋線	栄町4丁目52-3地先	路側帯が広いが車道と分離されていない。	防護柵設置	対策済み	岡崎市
根石保育園	市道 竹橋線	大西町字淵田65-2地先	路側帯が広いが車道と分離されていない。	防護柵設置	対策済み	岡崎市
福岡保育園	市道 上地福岡線	上地町字上明寺16地先	交差点部に防護柵が設置されていない。	防護柵設置	対策済み	岡崎市
矢作南保育園	市道 大和東本郷1号線	大和町字中切29-1地先	交差点部で車両が接近して危険。	ラバーポール設置	対策済み	岡崎市
矢作南保育園	市道 大和東本郷1号線	大和町字中切29-1地先	区画線がないため車両が接近して危険。	区画線設置	対策済み	岡崎市
六ッ美南保育園	市道 中島1号線	中島東町2丁目6-7地先	車両の走行速度が速いため危険。	中央線抹消	対策済み	岡崎市
六ッ美南保育園	市道 中島1号線	中島東町2丁目5-2地先	交差点部で車両が接近して危険。	区画線設置	対策済み	岡崎市
六ッ美南保育園	市道 中島1号線	中島東町2丁目4地先	交差点部に防護柵が設置されていない。	防護柵設置	対策済み	岡崎市
六ッ美南保育園	市道 中島1号線	中島東町2丁目5-2地先	交差点部で車両が接近して危険。	ラバーポール設置	対策済み	岡崎市
百々保育園	市道 岡崎環状線(1 1)	河原町交差点	交差点部に防護柵が設置されていない。	防護柵設置	対策済み	岡崎市
百々保育園	市道 岡崎環状線(1 1)	河原町交差点	横断歩道の開口部が広く、歩行者の滞留スペースが危険。	車止め設置	対策済み	岡崎市
男川保育園	市道 丸山町14号線	丸山町字ハサマ17-2地先	区画線がないため車両が接近して危険。	区画線設置	対策済み	岡崎市
男川保育園	市道 丸山町14号線	丸山町字ハサマ17-2地先	交差点部で車両が接近して危険。	ラバーポール設置	対策済み	岡崎市
元能見保育園	市道 城北町3号線	中橋交差点	区画線がないため車両が接近して危険。	区画線設置	対策済み	岡崎市
秦梨保育園	市道 才栗秦梨線	遠行橋	高欄の最下部が広く開いており、転落する危険がある。	遠行橋高欄改修	対策済み	岡崎市
岡保育園	市道 岡町2号線	岡町字船山1地先	路側帯が狭い上に、区画線がないため車両が接近して危険。	側溝改良及び区画線設置	対策済み	岡崎市
福岡南保育園	市道 福岡下高須1号線	福岡町字下高須5-1地先	車両の通行が多いが部分的に路側帯が狭い。	構造物を一部撤去し、歩行幅を確保	対策済み	岡崎市
福岡南保育園	市道 福岡下高須1号線	福岡町字下高須5-1地先	区画線がないため車両が接近して危険。	区画線設置	対策済み	岡崎市
大樹寺保育園	市道 大樹寺南線	鴨田町字広元5番1地先	交差点部に防護柵が設置されていない。	防護柵(ポラード)設置	対策済み	岡崎市
大樹寺保育園	市道 大樹寺南線	鴨田町字広元5番1地先	区画線が薄いため車両が接近して危険。	区画線設置	対策済み	岡崎市
第一早蕨幼稚園	市道 欠町23号線	欠町字狐ヶ入21地先	区画線がないため車両が接近して危険。	区画線設置	対策済み	岡崎市
嫩幼稚園	市道 岡崎郵便局北線	康生通西4丁目71番地先	区画線が薄いため車両が接近して危険。	区画線設置	対策済み	岡崎市
JIN KIDS	市道 伊賀川堤10号線	稲熊町字8丁目78-2地先	区画線がないため車両が接近して危険。	区画線設置	対策済み	岡崎市
JIN KIDS	市道 稲熊8丁目9号線	稲熊町字8丁目261-2地先	路側帯が狭く、車両が接近して危険。	区画線設置	対策済み	岡崎市
こども支援センターみどり	市道 美合農振線	美合町字下長根2-1地先	車両の走行速度が速いため危険。	カラー一段差舗装設置	対策済み	岡崎市
こども支援センターみどり	市道 美合農振線	美合町字下長根2-1地先	車両の走行速度が速いため危険。	看板設置	対策済み	岡崎市
こども発達支援センター	市道 福祉センター北線	欠町字清水田6-4地先	横断歩道の手前がカーブのため、視認性が悪い。	カラー一段差舗装設置	対策済み	岡崎市
こども発達支援センター	市道 福祉センター北線	欠町字清水田6-4地先	横断歩道の手前がカーブのため、視認性が悪い。	路面標示設置	対策済み	岡崎市
愛知県三河青い鳥医療療育センター	市道 中央総合公園美術博物館線	高隆寺町字和留沢12-1地先	交差点部に防護柵が設置されていない。	防護柵設置	対策済み	岡崎市
愛知県三河青い鳥医療療育センター	市道 中央総合公園美術博物館線	丸山町字大根1-6地先	急な下り坂のカーブであり、車両の走行速度が速いため危険。	防護柵設置	対策済み	岡崎市
こども療育センターこころん	市道 上里二丁目1号線ほか2路線	上里2丁目17-13地先	区画線がないため車両が接近して危険。	区画線設置	対策済み	岡崎市

未就学児が日常的に集団で移動する経路の緊急安全点検を踏まえた対策実施状況について

保育施設名	路線名	箇所名・住所	危険内容	対策内容	対策状況	事業主体
矢作南保育園	(主)岡崎西尾線	矢作南保育園東交差点	歩車道境界に防護柵が設置されていない。	防護柵設置	対策済み	愛知県
稲熊保育園	(一)東大見岡崎線	稲熊町字森下13-11地先	歩車道境界に防護柵が設置されていない。	防護柵設置	対策済み	愛知県
稲熊保育園	(主)岡崎環状線	稲熊橋北交差点	歩車道境界に防護柵が設置されていない。	防護柵設置	対策済み	愛知県
るんびにー保育園	(主)岡崎足助線	能見通2交差点	歩車道境界に防護柵が設置されていない。	防護柵設置	対策済み	愛知県
るんびにー保育園	(主)岡崎足助線	能見通1丁目93-2地先	歩車道境界に防護柵が設置されていない。	防護柵設置	対策済み	愛知県
るんびにー保育園	(主)岡崎足助線	能見通1交差点	歩道橋基礎部分に段差があり危険。	ラバーポール設置	対策済み	愛知県
第一早蕨幼稚園	(主)岡崎環状線	欠町字清水田39-15地先	草が生い茂っており、歩道幅員が狭くなり危険。	草刈、除草対策	対策済み	愛知県
JIN KIDS	(一)東大見岡崎線	稲熊町字1丁目13-2地先	舗装のひび割れ、交差点部に防護柵が設置されていない。	防護柵、舗装の修繕	対策済み	愛知県
JIN KIDS	(主)岡崎環状線	稲前町字8丁目51-1地先	歩道舗装に不陸あり。	舗装の修繕	対策済み	愛知県
明德保育園他1園	県道桜井岡崎線	久後崎町地内	歩車道境界に防護柵が設置されていない。	防護柵設置	対策済み	愛知県
形埜保育園	県道岡崎設楽線	桜形町地内	歩道がなく、グリーンラインも未設置のため危険。	グリーンライン設置	対策済み	愛知県