大平支所管内（H20.8月末豪雨）

軽量版

この地図は、岡崎市内で観測史上最大の時間雨量146㎜を記録した「平成20年8月末豪雨」により発生した浸水実績を示すものです。
浸水被害は、雨の降り方や土地利用の変化等により変わります。土地利用の際には、十分留意した計画としてください。

使用上の注意

〇この地図は平成20年8月末豪雨の浸水被害報告、被害状況調査、分析資料等を基に作成したものであり。すべての浸水箇所を反映したものではありません。
〇道路冠水、農地冠水は表示されていない場合があります。
〇浸水深は道路面からの高さで表示しているため、各戸で被害状況が異なる場合があります。
〇浸水深には誤差がある場合があります。
〇本図面は簡素化された地形図を使用し、解像度を下げています。

凡　例

	支　所　界
	市街化区域界
	市町村界
	風水害避難所

凡　例

	1.05m＜浸水深	床上浸水
	0.90m＜浸水深≦1.05m	
	0.75m＜浸水深≦0.90m	
	0.60m＜浸水深≦0.75m	
	0.45m＜浸水深≦0.60m	
	0.30m＜浸水深≦0.45m	床下浸水
	0.15m＜浸水深≦0.30m	