


資料 A 9 地質調査結果（新友愛の家立体駐車場建設地部分）



調査位置案内図



図 1.1 機械ボーリング箇所



ボーリング柱状図

調査名 岡崎市福祉の村立体駐車場建設地質調査業務

ボーリングNo

事業・工事名

シートNo

ボーリング名	No. 1		調査位置		岡崎市欠町地内						北緯	34° 57' 21.85"		
発注機関	岡崎市建築課					調査期間	平成 25年 11月 5日 ~ 25年 11月 6日					東経	137° 11' 32.57"	
調査業者名	(株)朝日土質設計コンサルタント 電話 (052-991-5897)		主任技師	小和田 誠		現代理人	細谷 賢一	コ鑑定者	細谷 賢一		ボーリング責任者	山本 和男		
孔口標高	GH +48.20m	角  度	方	北 0° 西 270° 東 90° 南 180°		地盤勾配		使用機種	試錐機	YBM YBM-05DA-2		ハンマー落下用具	半自動落下装置	
総掘進長	10.05m		向					エンジン	ヤンマー NFAD9		ポンプ	扶桑工業 V4		

標尺	標高	層厚	深度	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記 事	孔内水位(m) / 測定月日	標準貫入試験						原位置試験		試料採取			室内試験(掘進月日)					
											深 度	10cmごとの打撃回数			打撃回数 / 貫入量	N 値	深 度	試 験 名 および結果	深 度	試料番号	採取方法						
												0	10	20													
(m)	(m)	(m)	(m)							(m)	10	20	30	(cm)	0	10	20	30	40	50	60	(m)		(m)			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	47.85 47.60	0.35 0.25	0.35 0.60		表土埋土	黒灰 暗黄			アスファルト15cm。 砕石はφ5~40mmの角礫主体。	11/5 4.50				／													
									細砂を主体とする。 粒径均一。		1.15	3	3	4	10 30												
											1.45				30												
											2.15	4	4	5	13 30												
											2.45				30												
												3.15	4	5	6	15 30											
												3.45				30											
												4.15	5	6	7	18 30											
												4.45				30											
												5.15	10	12	19	41 30											
	42.70	4.90	5.50		マサ・細砂	灰黄 暗黄褐	中ぐらい 密な		GL-0.8mまで、試験により確認。 花崗岩の強風化帯。 粒径均一な細砂状のマサからなる。 上部ほど緩い。 GL-4.5m付近、しみでる程度の地下水を確認。		6.10 6.18	8 60			30 60	41 225											
					風化花崗岩	暗黄褐	非常に密な		花崗岩の風化部。 メタルビットで掘削可能。 やや硬い岩芯は、礫状~短柱状で採取される。 岩芯は、風化進み脆く、ハンマー打撃により粉々に碎ける程度。		6.45 7.10 7.17	60 7			60 7	257											
											8.05 8.09	60 4			60 4	450											
											9.05 9.08	60 3			60 3	600											
	38.15	4.55	10.05								10.00 10.05	60 5			60 5	360											