


資料3 ボーリングデータ



ボーリング地点図

ボーリング柱状図

調 査 名 岡崎市火葬場地質調査業務

[illegible]

事業・工事名

シート No

ボーリング名	No. 1		調査位置		愛知県岡崎市才栗					北緯 34° 57' 47.3"	
発注機関	岡崎市				調査期間	平成 24年 8月 10日 ~ 24年 9月 28日				東経 137° 14' 20.4"	
調査業者名	株式会社日さく 電話 (052-432-0211)		主任技師	中村 正和	現代場 代理人	岡野 和也		コ鑑 定者	ボーリング 責任者 坪井 正樹		
孔口標高	195.539m	角 上 180° 下 90°	方 北 0° 西 270° 南 180° 東 90°	地盤 勾配 鉛直 90° 水平 0°	使用 機種	試錐機 KR-100HC		ハンマー 落下用具		半自動	
総掘進長	8.45m	度	向		エンジン	NFD-9		ポンプ		V-6	

標尺	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験				原位置試験		試験採取		室内試験(月日)		
											深 度 (m)	10cmごとの 打撃回数	打撃回数／ 貫入量 (cm)	N 値	深 度 (m)	試験 および結果	深 度 (m)	試験 採取 番号			
1					盛土	黄灰			0~0.1m表土		1.15	1	2	1	4	4		1.15	○		
2							0.1~4.0m粘土混じり砂状。細粒砂主体とし、φ5~15mmの礫少量混入。		1.48				2.15	1	1	2	2	2	2.15	○	
3									2.55				3.15	1	1	2	2	2	3.15	○	
4									3.47				4.15	1	1	2	2	2	3.47	○	
5									4.15				4.51	1	1	2	2	2	4.15	○	
6	188.99	6.55	6.55				4.51		4.00~5.90mではシルト質砂状。細粒砂主体、含水中位。 4.80m付近で全量含水。		5.15	0	1	1	1	1	5.15	○			
7					風化花崗岩	黄褐灰			5.90~6.55mでは砂質シルト状、含水大位。		5.70	0	1	1	1	1	5.70	○			
8	187.09	1.90	8.45						6.15				6.51						6.51	○	
									7.15	15	17	16	48	48					7.15	○	
									7.45				8.15	12	17	21	50	50	8.15	○	
9									8.45										8.45	○	

ボーリング柱状図

調 査 名 岡崎市火葬場地質調査業務

[illegible]

事業・工事名

シート No

ボーリング名	No. 2		調査位置		愛知県岡崎市才栗								北緯34° 57' 46.2"					
発注機関	岡崎市					調査期間		平成 24年 8月 10日 ~ 24年 9月 28日					東経137° 14' 21.1"					
調査業者名	株式会社日さく 電話 (052-432-0211)		主任技師		中村正和		現代場 代理人		岡野和也		コ鑑 定者		中村正和		ボーリング 責任者		坪井正樹	
孔口標高	195.414m	角	180° 上	90°	方	北 0° 270° 西 180° 南 東	地盤 勾配	鉛直 90°	使用 機種	試錐機	KR-50HC		ハンマー 落下用具		半自動			
総掘進長	8.42m	度	下 0°		向				エンジン	NFAD-8		ポンプ		V-6				

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験				原位置試験		試験採取 深試験 度料番号	採取 方法	室内試験 (月日)	
											深 度 (m)	10cmごとの 打撃回数			打撃回数／貫入量 (cm)	深 度 (m)				試験 名 および結果
												0	10	20						
1									0～0.20mでアスファルト～砕石		1.15	1	1	1	3/30	3		1.15	○	
2					盛土	黄灰			シルト混じり砂状。細粒砂主体。含水小位。部分的に腐植物を含む。		1.45	1	1	1	3/30	3		1.45	○	
3											2.15	1	1	1	3/30	3		2.15	○	
4											2.45							2.45	○	
5	190.61	4.60	4.80		強風化花崗岩	褐灰			礫混じり砂状。全体に風化が進行。		3.15	1/20	1/20	2/40	2		3.15	○		
											3.55						3.55	○		
6	189.71	0.90	5.70		風化花崗岩	褐灰			礫混じり砂状。含水小位。全体に風化が進行する。		4.15	2	2	2	6/30	6		4.15	○	
7											4.45	2	2	2	6/30	6		4.45	○	
8	186.99	2.72	8.42								5.15	2	2	2	6/30	6		5.15	○	
											5.45						5.45	○		
											6.15	11	12	12	35/30	35		6.15	○	
											6.45						6.45	○		
											7.15	13	15	15	43/30	43		7.15	○	
											7.45						7.45	○		
											8.15	18	26	16/7	60/27	67		8.15	○	
9											8.42							8.42	○	

ボーリング柱状図

調 査 名 岡崎市火葬場地質調査業務

ポーリングNo									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

事業・工事名

シート No

ボーリング名	No. 3		調査位置		愛知県岡崎市才栗							北緯		34° 57' 47.1"					
発注機関	岡崎市					調査期間		平成 24年 8月 10日 ~ 24年 9月 28日					東経		137° 14' 23.5"				
調査業者名	株式会社日さく 電話 (052-432-0211)		主任技師		中村 正和		現 場 代 理 人		岡野 和也		コ 鑑 定 者		中村 正和		ボーリング 責 任 者		坪井 正樹		
孔 口 標 高	195.513m	角			方			地盤勾配	鉛直	水平0°	使用機種	試 錐 機		KR100-HC		ハンマー 落下用具		半自動	
総掘進長	11.25m	度			向			エンジン	NFD-9		ポンプ		V-6						

標尺	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相對稠密度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験					原位置試験		試験採取方法	室内試験(月日)	掘進			
										深 度 (m)	10cmごとの 打撃回数		打撃回数／ 貫入量 (cm)	N 値	深 度 (m)	試験 および結果						
											0 10 20 30	10 20 30								深 度 (m)		
1					盛土	褐灰		0～0.25mでアスファルトおよび砕石。0.25～1.10mでシルト質砂状。細粒砂主体。		1.15	3	2	2	7/30	7			1.15	○			
2								1.45					1.45							1.45	○	
3								2.15	1	2	3	6/30	6							2.15	○	
4								2.45												2.45	○	
5								3.15	2	2	4	4/30	4							3.15	○	
6	189.66	5.85	5.85		盛土	黄緑灰		1.10～5.85mで粘土混じり砂状。5～30mmの礫が混じる。細粒砂主体。		3.45							3.45	○				
7								4.15	2	3	4	9/30	9						4.15	○		
8								4.45											4.45	○		
9								5.15	3	3	2	8/30	8						5.15	○		
10								5.45											5.45	○		
11	186.81	2.85	8.70		風化花崗岩	褐灰		5.85～8.15mでシルト質砂状。細粒砂主体位。弱植物を含む。		6.15	2	3	3	8/30	8			6.15	○			
12								6.45											6.45	○		
13								7.15	2	2	3	7/30	7						7.15	○		
14								7.45											7.45	○		
15								8.15	4	4	8	16/30	16						8.15	○		
16					風化花崗岩	褐灰		7.6m付近で全量逸水あり。8.15～8.70mで礫混じり砂状。細粒砂主体。φ5～40mmの礫を含む。		8.45							8.45	○				
17								9.15	9	10	11	30/30	30						9.15	○		
18								9.45											9.45	○		
19								10.15	13	15	28	56/30	56						10.15	○		
20								10.45											10.45	○		
21	184.26	2.55	11.25					上部は風化がきわめて顕著で強風化をしめす。10.30m以下で風化花崗岩となる。		11.15	60						11.15	○				
22								10.30m以下で風化花崗岩となる。		11.25							11.25	○				
23																						
24																						
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
32																						
33																						
34																						
35																						
36																						
37																						
38																						
39																						
40																						
41																						
42																						
43																						
44																						
45																						
46																						
47																						
48																						
49																						
50																						
51																						
52																						
53																						
54																						
55																						
56																						
57																						
58																						
59																						
60																						
61																						
62																						
63																						
64																						
65																						
66																						
67																						
68																						
69																						
70																						
71																						
72																						
73																						
74																						
75																						
76																						
77																						
78																						
79																						
80																						
81																						
82																						
83																						
84																						
85																						
86																						
87																						
88																						
89																						
90																						
91																						
92																						
93																						
94																						
95																						
96																						
97																						
98																						
99																						
100																						

ボーリング柱状図

調査名 岡崎市火葬場地質調査業務

ボーリングNo

事業・工事名

シートNo

ボーリング名	No. 4		調査位置		愛知県岡崎市才栗							北緯		34° 57' 48.4"										
発注機関	岡崎市					調査期間		平成 24年 3月 10日 ~ 24年 9月 23日					東経		137° 14' 23.0"									
調査業者名	株式会社日さく 電話 (052-432-0211)		主任技師		中村正和		現代理人		岡野和也		コ鑑定者		中村正和		ボーリング責任者		坪井正樹							
孔口標高	195.714m		角		180°上 30°下		方		北 0° 270°西 180°南 30°東		地盤勾配		鉛直 90° 水平 0°		使用機種		試錐機		KR-50HC		ハンマー 落下用具		半自動	
総掘進長	3.10m		度		0°		向								エンジン		NFAD-8		ポンプ		V-6			

標尺	層厚	柱状	土質	色	相対	相対	記	孔内水位 (m) / 測定月日	標準貫入試験				原位置試験		試料採取		掘進 月日		
									深 度 (m)	10cmごとの 打撃回数 / 貫入量 (cm)			N 値 ○	深 度 (m)	試 験 名 お よ び 結 果 ()	深 度 (m)		試 料 番 号	採 取 方 法 ()
										0	10	20							
(m)	(m)	(m)	(m)	図	分	調	度	事	(m)	10	20	30							
1	194.81	0.90	0.90		盛土	黄褐	0~0.20mでアスファルトおよび碎石 0.20~0.70mでシルト混じり砂状。 砂は細粒砂。		1.13	13	17	18	48 30	48		1.13	○		
2					風化花崗岩	淡灰	全体に風化が進行し、硬泥じり砂状を呈する。		1.43	35	23	4	60 14	129		1.43	○		
3	192.61	2.20	3.10						2.13	60			60 10	180		2.13	○		
									2.29				60 10			2.29	○		
									3.00				60 10			3.00	○		
4								3.10							3.10				
5																			