

準用河川26箇所 個別施設計画
令和3年2月末現在

先度区分凡例 総合優先度区分凡例 「I」・・・「対象外」対策を行う必要のない状態
「II」・・・「低位」 状況に応じて対策を行うことが望ましい状態
「III」・・・「中位」 対策を行うことが望ましい状態
「IV」・・・「高位」 速やかに対策を行う必要がある状態

総合優先順位の考え方:点検評価を基本とし、区域区分等、治水面の影響を総合的に勘案して判断する。

NO.	河川名	ふりがな	所在地	位置	優先度	計画年	点検計画						修繕計画						対策内容	対策費用 (百万円)	
							1年後	2年後	3年後	4年後	5年後	6年後	1年後	2年後	3年後	4年後	5年後	6年後			
							令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年	令和8年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年			令和8年
14	山田川	やまだかわ	宇頭町字山ノ神24番2地先	左岸	III	評価		○											傾き	100	
				右岸	I	評価				○											
				河床	I	評価					○										
15	百田川	ひやくたかわ	藤川町字椎ノ木坪3番地先	左岸	II	評価			○			○									
				右岸	I	評価					○										
				河床	I	評価						○									
16	嶋川	しまかわ	鹿勝川町字幕田44番	左岸	I	評価					○										
				右岸	I	評価						○									
				河床	I	評価							○								
17	砂川	すなかわ	上地町字八門15番地先	左岸	IV	評価	○												破損 目地の開き	20	
				右岸	II	評価			○			○									
				河床	I	評価							○								
18	鉢地川	はっちかわ	鉢地町字寺前19番1地先	左岸	II	評価			○			○									
				右岸	II	評価				○			○								
				河床	II	評価					○			○							
19	戸崎川	とさきかわ	戸崎町字藤狭13番26地先	左岸	I	評価					○										
				右岸	I	評価						○									
				河床	I	評価							○								
20	古部川	こぶかわ	切越町字堤ヶ根43番2地先	左岸	I	評価					○										
				右岸	I	評価						○									
				河床	I	評価							○								
21	女ヶ谷川	めがたにかわ	真福寺町字女ヶ谷3番地先	左岸	II	評価			○			○									
				右岸	II	評価				○			○								
				河床	I	評価							○								
22	六斗目川	ろくとめかわ	美合町字入込52番5地先	左岸	IV	評価	○												倒壊	20	
				右岸	II	評価				○			○								
				河床	I	評価							○								
23	丸山川	まるやまかわ	丸山町字馬山16番地先	左岸	I	評価					○										
				右岸	II	評価				○			○								
				河床	II	評価					○			○							
24	ミタライ川	みたらいかわ	小呂町字三乃己田35番3地先	左岸	I	評価					○										
				右岸	II	評価				○			○								
				河床	I	評価						○									
25	江川	えかわ	中田町8番地先	左岸	I	評価					○										
				右岸	II	評価				○			○								
				河床	I	評価							○								
26	竜城堀	たつきぼり	康生町559番1地先	左岸	IV	評価	○												護岸破損 石積欠落	20	
				右岸	IV	評価	○														10
				河床	I	評価							○								

