

竜美丘会館図面等一覧

資料区分 1	資料区分 2	DVD収録	図面等名称
施設カルテ	外観写真		竜美丘会館外観写真(0.03)
図面	設計図・竣工図等	○	1979機械室及びエントランス新築工事に伴う空気調和設備工事(1.89)
		○	1979竜美丘会館_岡崎市文化センター新築工事(0.11)
		○	1979竜美丘会館_新築工事（1期工事）(16.37)
		○	1979竜美丘会館_新築工事（2期工事）(6.68)
		○	1981竜美丘会館_本館新築工事(28.82)
			1981竜美丘会館_竜美丘会館ホール棟楽屋改修工事(0.71)
			1981竜美丘会館_竜美丘会館本館棟新築救助袋設置工事(1.15)
		○	1984竜美丘会館_竜美丘会館ガス漏れ警報装置設置工事(0.15)
		○	1986竜美丘会館_レストラン増築工事に伴う追加工事(0.20)
			1986竜美丘会館_厨房改良工事(0.23)
			1988竜美丘会館ホール客席灯照明設備改修工事(0.57)
			1989竜美丘会館_改修工事(1.65)
			1989竜美丘会館舞台袖音響用操作卓設置工事(1.43)
			1994竜美丘会館_エントランス北通路改修工事(0.51)
			1996竜美丘会館_ホール棟内部改修工事(0.82)
			1997竜美丘会館_屋根改修工事(0.15)
			1998竜美丘会館_駐車場間仕切改修工事(0.21)
			1998竜美丘会館_本館棟外部改修工事(0.67)
			1999竜美丘会館_ホール棟外部改修工事(1.06)
			1999竜美丘会館_舞台機構電動ワイヤーロープ取替工事(0.86)
			1999竜美丘会館_竜美丘会館ホール棟西側屋根改修工事(0.16)
			2003竜美丘会館_ホール客室調光装置改修工事(6.07)
			2004レストランライディングウォール工事(1.87)
			2004岡崎市竜美丘会館レストラン改修工事(0.19)
			2004岡崎市竜美丘会館誘導灯改修工事(0.39)
			2005岡崎市竜美丘会館屋外照明改修工事(0.42)
		○	2006岡崎市竜美丘会館レストラン空調設備設置工事(0.54)
			2008岡崎市竜美丘会館多目的便所衛生器具取替工事(0.94)
			2009_岡崎市竜美丘会館外壁修繕工事(1.48)
			2009岡崎市竜美丘会館空調設備改修工事(11.16)
		○	2009岡崎市竜美丘会館耐震補強工事(11.90)
			2009岡崎市竜美丘会館電気設備改修工事(2.25)
			2012竜美丘会館ホール棟エレベータ改修工事(3.15)
			2013岡崎市竜美丘会館本館棟昇降機改修工事(25.32)
			2014岡崎市竜美丘会館ホール床改修工事(1.50)
			2018岡崎市竜美丘会館エントランス棟屋根改修工事(1.18)
		○	竜美丘会館_レストラン増築工事(8.28)
			竜美丘会館_車寄せ新設工事(0.58)
		○	竜美丘会館_新築工事に伴う空気調和設備工事(1.54)
保全関連資料	プロット図・基本図		プロット図(1.15)
			基本図(1.08)
保全関連資料	保全に関する資料		2012 竜美丘会館ホール棟エレベータ更新工事(6.30)
			2014竜美丘会館ホール床改修工事(1.47)
			2014竜美丘会館本館棟昇降機改修工事(31.14)
			2018岡崎市竜美丘会館エントランス棟屋根改修工事(4.06)
点検資料	建築点検		竜美丘会館建築点検（R4）(6.33)
	構造体耐久性調査		8【010701】竜美丘会館2015(11.24)
	設備点検		0107_01竜美丘会館2024定期点検(8.49)